

Inspection certificate 3.1 EN 10204

检测证书 3.1 EN 10204

Klüber Lubrication (Shanghai) Co., Ltd., No.88 Tuo Qing Road, Shanghai 201700

Mat	2020380060	PETAMO GHY 133 N [1kg]
材料编号		Order No.:
Batch	KB01094061	订单号 / 日期
批次		Delivery pos./Date: 0
ID	KA00136987	发货日 / 日期
身份编号		Purchase No./Date: / 00.00.0000
Art	094061	采购编号
物品编号		Customer No.:
		客户编号

Inspection parameter 检测参数	Target value/Specification Limits 目标值 / 规格范围	Measured value 测试结果	Unit 单位
Inspection instruction 检测方法	LLV TV ULV 下限 中间值 上限		
Visual determination 外观检查 (colour / structure / appearance) / / 外观) KL-AA 049	according to reference 与标准一致	OK	
IR * acc. Reference spectrum 红外*与参考谱图一致 KL-PN 002, -012, -014, DIN 51820	according to reference 与标准一致	OK	
Dropping point 滴点 DIN ISO 2176, ASTM D2265/D566, IP396	250 -	269	°C
Dropping point * > 250°C	according to reference 与标准一致	OK	
DIN ISO 2176, ASTM D2265/D566, IP396			
Worked-Pen, 25°C, 60 DS 25度60次工作锥入度 DIN ISO 2137, ASTM D217	265	295	0,1 mm
Unworked-Pen, 25°C, immediately DIN ISO 2137, ASTM D217	Not Inspected		

注：检测证书仅向产品用户提供。联系我们，